



# KÖSTER CRISIN

TEGEN OPTREKKEND VOCHT

Referenties





Filosofie:  
Geavanceerde  
systeemoplossingen en  
ondersteuning





Dr. Dieter Köster  
CEO

„Duurzame oplossingen  
van uitstekende kwaliteit en  
uitgebreide ondersteuning  
– waarop u kunt  
vertrouwen“



Johann Köster  
Founder

Voorzitter van de raad van  
commissarissen van KÖSTER  
BAUCHEMIE AG en CEO van  
de Duitse dakorganisatie  
van alle Duitse producenten  
van bouwchemie in de 4e  
ambtsperiode.





## LET'S NATIONAAL KUNSTMUSEUM

**Beschrijving:** Horizontale barriere met KÖSTER Crisin 76.

**Product:** KÖSTER Crisin 76





### LADAWAN PALEIS

**Beschrijving:** Plaatsen van een horizontale barrière met Crisin 76 tegen optrekkend vocht in de muren  
**Product:** KÖSTER Crisin 76





### BEERSCHOTEN KASTEEL

**Beschrijving:** Installatie van een horizontale barrière en bescherming van de gevel.

**Product:** KÖSTER Crisin 76





## CONCERTGEBOUW AMSTERDAM

**Beschrijving:** In de foyer van de concertzaal zijn vochtproblemen door opstijgend vocht verholpen met KÖSTER Crisin 76 en zijn beschadigingen aan het metselwerk hersteld met KÖSTER Restauratiepleister.

**Product:** KÖSTER Crisin 76






#### MULTI-FAMILIE HUIS UIT 1750

**Beschrijving:** Herstel van vochtige muren door plaatsing van een horizontale barrière

**Product:** KÖSTER Crisin 76







### STALLEN VAN KASTEEL-TEGEL - HUMBOLDT

**Beschrijving:** Waterdichting tegen optrekkend vocht in het metselwerk met behulp van de KÖSTER muurtapmethode

**Product:** KÖSTER Crisin 76



### PALEIS AMALIENBORG

**Beschrijving:** Plaatsen van een horizontale barriere en herstel van metselwerk in delen van het complex

**Product:** KÖSTER Crisin 76





#### RENOVATIE VAN DE RIAD UIT DE 19E EEUW

**Beschrijving:** Het bijna 150 jaar oude pleisterwerk is volledig beschadigd door optrekkend vocht en zoutkristallen. Installatie van een horizontale barriere met KÖSTER Crisin-systeem

**Product:** KÖSTER Crisin 76






### SCALDAFERRO-HEILIGDOM

**Beschrijving:** Er werd gekozen voor een behandeling met KÖSTER Crisin 76 om de buitenmuur van het heiligdom te herstellen.

**Product:** KÖSTER Crisin 76







### HET BINNENHOF DEN HAAG

**Beschrijving:** Restauratie van vervallen muren in de archieven

**Product:** KÖSTER Crisin 76



## KASTEEL BRAKE

**Beschrijving:** Horizontale barrière-installatie in de 60 cm dikke muren van het enige bewaard gebleven kasteel uit de tijd van de Weserrenaissance.

**Product:** KÖSTER Crisin 76







**FEDERALE MILIEUSTICHTING**

**Beschrijving:** Horizontale Barriere  
in muren tot 110 cm dik.

**Product:** KÖSTER Crisin 76





**OCEANOGRÀFIC**

**Beschrijving:** Installatie van horizontale barrière om opstijgend vocht tegen te gaan als gevolg van aantasting van elektrische distributiepanelen.

**Product:** KÖSTER Crisin 76







## GOLFCLUB

**Beschrijving:** Oplossing tegen vochtige muren: Sanering van capillair vocht met KÖSTER Crisin 76  
**Product:** KÖSTER Crisin 76



**PRIVE HUIS**

**Beschrijving:** Installatie van horizontale barrière met KÖSTER Crisin Cream. Voorbereiding van de ondergrond met KÖSTER Polysil TG 500, waterdichting van de negatieve zijde met KÖSTER NB 1 en oppervlakteafwerking met KÖSTER Restauratiepleister

**Product:** KÖSTER Crisin Creme








## HISTORISCH GEMEENTEHUIS

**Beschrijving:** Horizontale afdichting van de opgaande muren tegen capillair optrekkend vocht en verticale afdichting van de buitenmuren tegen zijdelings binnendringend vocht.

**Product:** KÖSTER Crisín 76





## GOETHE-GYMNASIUM

Beschrijving: Buitenafdichting van kelders met o.a. KÖSTER Crisin 76 bij een historische school uit 1872.

**Product:** KÖSTER Crisin 76







## ETHNOGRAFISCH MUSEUM

**Beschrijving:** Verwijdering van capillair vocht in de museummuren d.m.v. horizontale barrière met KÖSTER Crisin 76

**Product:** KÖSTER Crisin 76





#### OUD POSTKANTOOR

**Beschrijving:** daaropvolgende horizontale afdichting met KÖSTER Crisin 76 en nieuwe externe kelderafdichting met KÖSTER NB 4000.

**Product:** KÖSTER Crisin 76







## KASTEEL

**Beschrijving:** Afdichting tegen opstijgend vocht van buitenaf  
**Product:** KÖSTER Crisin 76





## COLUMBUS VOLKSGEZONDHEID

**Beschrijving:** Het gebouw staat in het Amerikaanse register van historische monumenten. Horizontale barrière van KÖSTER Crisin 76 geïnstalleerd voorafgaand aan reparatie en installatie van nieuwe zandstenen elementen.

**Product:** KÖSTER Crisin 76








### THALIA THEATER

**Beschrijving:** Horizontale barrières met drukloos injectiesysteem  
KÖSTER Crisin 76

**Product:** KÖSTER Crisin 76



## KUNSTACADEMIE

**Beschrijving:** Plaatsen van een horizontale afscheiding en restauratie van keldermuren met een restauratiepleister aan de binnenzijde.

**Product:** KÖSTER Mautrol 2K







## FORT

**Beschrijving:** 735 m1 of horizontale barriere met KÖSTER Mautrol 2K.

**Product:** KÖSTER Mautrol 2K





**BUREAU VAN DE BISSCHOPPELIJKE  
ADMINISTRATIE**

**Beschrijving:** Horizontale barrière  
met drukinjectie om optrekkend vocht  
en uitbloeiingen tegen te gaan

**Product:** KÖSTER Mautrol 2K





### FRANCISCANER CONVENT

**Beschrijving:** Horizontale barrières met drukinjectie voor holteloos metselwerk

**Product:** KÖSTER Mautrol 2K





**GERMAN HISTORISCH INSTITUTE**

**Beschrijving:** Reconstructie van horizontale barrière door lagedrukinjectie met KÖSTER Mautrol 2K.

**Product:** KÖSTER Mautrol 2K







**KRAKAU UNIVERSITEIT  
TECHNOLOGIE**

**Beschrijving:** Renovatie van de horizontale barrière in buitenmuren met drukinjectie met behulp van KÖSTER Mautrol 2K

**Product:** KÖSTER Mautrol 2K





We staan voor u klaar - wereldwijd.

Issued: 10/2022



// [Neem contact met ons op](#)

KÖSTER AFDICHTINGSSYSTEMEN  
Overveld 15  
3848BT Harderwijk  
Tel.: +31341467090  
E-Mail: [info@koster-afdichtingssystemen.nl](mailto:info@koster-afdichtingssystemen.nl)

[www.koster-afdichtingssystemen.nl](http://www.koster-afdichtingssystemen.nl)

**KÖSTER**  
Waterproofing Systems



DEUTSCHE  
BAUCHEMIE

